

ner Cupellen mit etwas wenig H. ablauffen lassen/ biß sie blicken/ so hat man das Metall fein/ welches der rechte halte ist vnnnd man seine rechnung darauff machen kan. Die Z. vnd H. Könige aber berärffen keines weitem versuchs/ sondern werden gewogen vnnnd für den rechten halt erkent. NB. Wosern aber die Erze sehr wild weren vnd in dem ersten schmelzen keinen König geben/ so muß man den Tigul wider in den Ofen setzen (wan er noch gut ist) so dann 1. oder 2. stücklein Eysen/ sambt dem jenigen Erz/ so keinen König geben hat/ (verdeckt auff daß keine Kohlen darin fallen) stessen lassen / so greiffet der wilde Sulphur so in dem Erze gewesen/ vnnnd das Metall in einen König zu fallen / verhindert hat/ das Eysen an/ vnd läßt das O. D. Z. oder H. so im Erz/ fallen/ den gießt man auß in ein Stiepfacken/ so fällt ein König/ welchen man/ nach erkaltung/ von der Schlacken abschlegt/ fällt keiner/ so hat das Erz auch kein Metall gehalten/ will man aber probiren ob das O. auch D. vnd das D. O. oder das Z. oder H. D. oder O. halten/ so können die Könige auff Cupellen geplickt vnnnd hernach mit Aq: forti geschieden werden / so findet sich/ wie viel eines jedwedern Metals mit/ oder bey dem andern vermisch ist.

Diese Scheidung/ weitteuffig zu beschreiben/ ist nicht nöthig/ dann solches nunmehr allenthalben bekant / vnnnd bey dem Lazaro Erckher klarlich beschriben / welches keines widerholens bedarff/